

Sachverständigenprüfung



Prüfsachverständiger Heckl GmbH – Weiherstraße 7a – 86551 Aichach

Heavydrive GmbH
Hoeslerstrasse 9
86660 Tapfheim

Kundennummer: 1433

Berichtsnummer: 11160

Prüfdatum: 20.04.2026

Prüfort: Hoeslerstrasse 9, DE-86660 Tapfheim

Prüfart: Wiederkehrende Prüfung

Prüfvorschrift: DGUV V52, Betr.SichV., DGUV G309-001

Betreiber: Fa. Heavydrive

Teilnehmer: Herr Müller

Gerätedaten

Geräteart: Mobil - Raupenkran

Hersteller: Maeda

Typ: MC-285CRME

Fabriknummer: P00582

Baujahr: 2007

Inventarnummer: 86/6

Amtl. Kennzeichen: MRK86

Betriebsstunden: 4231

Gerätenummer: 86972

Nr.	Mangelbeschreibung	Bewer- tung	Behoben am	durch
1	Traglastdiagramm (Winkel) falsch montiert	H		

H: Hinweis, M: Mangel, E: erheblicher Mangel, G: geringer Mangel

Für verdeckte Mängel, welche bei der Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen sind, wird eine Haftung ausgeschlossen.
Die Herstellervorgaben, gegebene Angaben / Fristen laut Betriebsanleitung und technische Herstellerinformationen sind zu beachten.

Nr.	Überlastsicherung	Sollwert		Istwert	
		Last (kg)	Ausladung (m)	Last (kg)	Ausladung (m)
1	LMB geprüft: Max. Abstützung, 5,575m Ausleger	530	5	500	4,8

Bemerkung

max. Tragfähigkeit: 2820kg

Gesamtergebnis		Unterschrift, Stempel	
Bedenken gegen Weiterbetrieb	NEIN	Aichach, den 26.04.2026	
Nachprüfung	NEIN	Dokument digital erstellt	
Plakette angebracht	JA		
Nächste Prüfung	04.2027	Unterschrift Betreiber	

